

Styremøte nr.1/15 26.03.2015

Gikk gjennom nye roller og styrets sammesetning, Vedtektene skrives om i løpet av året, presenteres på nettsiden for kommentarer når klart.

Gikk gjennom arbeidslista fra styremøtet fra oktober 2014,

Utliggere på bølgebryter ytterst i havna.	<p>Erfaringsmessig er det her vi får eventuelle skader som følge av is på vinteren. Vinteren 2013 ble flere av utliggerne ødelagt/revet av. Foreningen har diskutert flere forskjellige forslag til hvordan utliggerne kan sikres, uten å finne en god løsning som er mulig å få gjennomført.</p> <p>Styre besluttet å avvente eventuelt skadeomfang kommende vinter, før det tas beslutning om det er grunnlag for å bruke dels store ressurser på å sikre disse. Alternativet er å budsjettere med noe skader etter hver vinter.</p> <p>Utelligere blir tatt opp hver vinter</p>
Zink anoder på ny kaifront	<p>Zink anoder er kjøpt inn, og det gjenstår å få disse montert fast i kaifronten. Styre har fått informasjon om at dette er planlagt og vil bli utført i nær fremtid.</p> <p>Utført</p>
Kledning på kaifront	<p>Styrebesluttet å igangsette arbeidet med å kle inn ny kaifront med trepanel. Da kledning på gammen kaifront er dårlig/ løs, ble det besluttet at vi også bytter ut denne. Samtidig foretas en kontroll av zinkanoder på gammel kaifront.</p> <p>Når vi bytter kledning på gammel front samt kler ny front, vil kai anlegget fremstå som helhetlig og nytt. Viktig at det også monteres bjelke på toppen av kaifronten.</p>
Overgang mellom fast og flytende brygge.	<p>Overgangen mellom fast og flytende brygge er skadet. Styre besluttet at denne må repareres.</p>
Kran	<p>Det er flere utestående avvik på krana. Dette må utbedres/ ordnes innen neste kontroll (våren 2015). Punkter som</p>

	<p>utestår er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montere stopp/ hovedbryter ved betjeningspanel 2. Lage inspeksjonsluke for å kontrollere oljenivå på kranspill/motor. 3. Få sertifisert/ byttet løfte åk.
Bygge et enkelt «toalettbygg/ miljøstasjon»)	<p>I dag er det stasjonert en WC konteiner i båthavna. Denne er uhygienisk og stygg. Samtidig er det et ønske fra flere medlemmer om at det bør være tilgang til et toalett i havna.</p> <p>Det er også et ønske fra styre om å få etablert et bedre system for håndtering av søppel og annet avfall. Inkludert brukte batterier og spillolje.</p> <p>Styre besluttet å igangsette et forprosjekt for å se på mulighetene for å få bygget et enkelt «toalettbygg» gjerne sammen med en type miljøstasjon. I første omgang vil det bli innhentet forslag til type bygg, størrelse og priser.</p>
Toalettcontainer	Toalettcontaineren som i dag er utplassert i båthavna vil bli fjernet ved neste dugnad.
Innføre «rusken aksjon» i havna	Det er ofte mye rot, søppel, kvister/ trær o.l som ligger rundt i havna. Dette bidrar til dårlig plassutnyttelse samt gir et skjemmende inntrykk av selve havna. Styre ønsker at det innføres en eller to årlige «aksjoner» hvor rydding av havna er agenda.
Lys i havna og på bryggene	Det er mange lys både i havna og på bryggene som ikke fungerer. Dette må repareres/ skiftes slik at vi har tilstrekkelig lys.
Reparasjon/ oppgradering av gammel flytebryggedel	Det er et ønske fra styre at vi får fjernet stokker og wire på gammel flytebryggedel. Her er det ønskelig å legge ut utliggere i stede. Styre innhenter priser på utliggere, samt pris på eventuelt ny flytebrygge her.

Krana er nå godkjent .

Det blir utarbeidet en vedlikeholdsplan, den skal inneholde vanlig vedlikehold som maling av hus, smøring av brygger, kran vedlikehold, opptak av utliggere osv

Bryggesjefen blir kaldt inn på neste styremøte

Saker som må taes kjapt er rette brygga ut, mulig skjøte på stolper, høre med Grunneier om graving fra hans side

Styremøte nr.2/15 21.05.2015

- Gjennomgang av vedlikeholdsprosjektene, Ferdigstilling av bryggefront
- Utkast til ny hjemmeside
- Opprydding, blir leid en container, opplagsutsyr merkes og fjernes innen 5.juni.

Dette er noen sentrale oppgaver som Svein Ivar har foreslått at vi drøfter om skal inn i eller kobles tettere på styret:

- Lede opptak / utsettings gruppen . I samråd med styre bestemme dager for ut og opp setting. Fordele jobben på utsettings gruppen.
- Ansvar for vedlikehold og godkjenning av kran med tilbehør.
- Ansvar for utleie / salg og plassering av båter i anlegget. Dette sammen med Kasserer.
- Delta i jobben med ut - / opp setting.

Styret ønsker at Roger deltar i denne drøftingen på neste møte.

Det vil være en naturlig fortsettelse av de endringene som er gjort så langt å se på flere oppgaver, roller og funksjoner og hvordan disse i bedre grad kan koordineres med det øvrige styrearbeidet.

Styremøte nr.3/15 17.06.2015

Vi følger opp styremøtet fra forrige gang med gjennomgang av vedlikeholdsprosjektene med særlig vekt på hva som vi mener bør avsluttes på denne siden av ferien. Spesielt at vi sjekker over funksjoner som går direkte på båtplassene (vann, strøm, fortøyning, søppel, opprydding m.m.)

Øvrige punkter:

- Roller og oppgaver i foreningen (dette ble ikke behandlet forrige gang)
- Planlegging av prosjekter som skal gjøres etter ferien

Styremøte nr.4/15 31.08.2015

Siden det har vist seg krevende å komme så langt som planlagt har vi ikke igangsatt noen aktivitet med den gamle flytebrygga.

- Ferdigstilling av bryggefront
- Oppsveising av vinkler for fremre del, Rolf Sture er kontakt og han utfører sveisingen
- Trefront og toppbjelke (avslutning på toppen slik at ikke noe triller over kanten i tillegg til noe vi kan fortøye i.
- Riving og gjenoppbygging av gammel bryggefront

- Oversikt over det elektriske anlegget. Bytting av fotocelle for lyskaster på garasje (lyset står på konstant)

Planlegging av øvrig nødvendig vedlikehold før vinteren

Styremøte nr.5/15 07.10.2015

- Gjennomgang/status for prosjekter/vedlikehold
- Etablere vedlikeholdsplan for foreningen

Styremøte nr.6/15 26.11.2015:

1. Styrets sammensetning. Endret styre ble vedtatt på siste årsmøte og styret har ved flere anledninger jobbet med dette. Som et resultat av dette vil vi revidere §7 i reglementet som styrets sammensetning og foreningens øvrige komiteer og funksjoner. Teknisk komité er endret til **Opptak- og utsetningsgruppe** og reglementet for denne gruppen er endret. I tillegg er
2. Denne gangen så vi i tillegg på muligheten for å flytte rollen som Havnesjef inn i styret og Roger Thorvaldsen (som i dag har denne rollen) var innkalt for å drøfte dette. Styret er av den oppfatning at foreningen bør samle den operative ledelsen i styret og dermed også få denne rollen inn i styret. Vi ble enige om at dette og utarbeidet forslag til justert reglement for havnesjefen.
3. Dugnadsreglement tas ut. Dette anses unødvendig med de endringer som nå er vedtatt.
4. Det er bestemt at styret skal etablere en vedlikeholdsplan som skal bidra til en bedre oversikt over de ulike oppgavene som ikke er prosjekter, men anses som periodisk vedlikehold med ulike intervaller.
5. Strømmåler skal kobles til de båtene som ligger med varme på ved vinteropplag.